

JEAN RANGER

- PENSADO PARA TODO TIPO DE TRABAJO
- MAYOR DURABILIDAD Y CONFORT
- RESISTENCIA

SARGA 110Z

Construcción Sarga 3/1 S
Composición 100 % Algodón

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Temperatura de Lavado 40°




Secar a Máquina
con precaución
(max 70°)



Temperatura
Máxima
de Planchado
140°



P Limpeza en Seco



LAVADO STONE

[illegible]


JEAN WORKER

- PENSADO PARA TODO TIPO DE TRABAJO
- MAYOR DURABILIDAD Y CONFORT
- RESISTENCIA

SARGA 110Z

Construcción Sarga 3/1 S
Composición 100 % Algodón


INSTRUCCIONES DE LAVADO



No usar Cloro

Secar a Máquina
con precaución
(max 70°)

Temperatura
Máxima
de Planchado
140°



LAVADO STONE

[illegible]